

G/M 代码速查卡

代码	说明
G00	Rapid traverse
G01	Linear interpolation
G02/G03	Circular interpolation
M03	Spindle on CW
M05	Spindle stop
M08	Coolant on

打印参考资料，仅供工艺预估与现场对照。